

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业

项目名称： 扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、  
二期）

项目代码： 2019-450123-03-03-018776

建设地点： 南宁市隆安县

验收单位： 广西富凤鸡育种有限公司

2024年6月2日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	广西富凤鸡育种有限公司 (富凤集团)产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目 (一期、二期)	行业类别	畜牧业工程
主管部门 (或主要投资方)	广西富凤鸡育种有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	2020年8月14日获得隆安县水利局水土保持方案批复 (隆水批[2020]33号)。		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2019年7月~2024年6月		
水土保持方案编制单位	广西绿青蓝生态工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	广西景鹏科技有限公司		
水土保持施工单位	广西众鑫空间建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	广西益建工程建设监理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广西景鹏科技有限公司		

## 二、验收意见

根据《自治区水利厅关于印发<广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法>等3个管理办法的通知》（桂水规范〔2020〕4号）的规定，广西富凤鸡育种有限公司于2024年6月2日在南宁市隆安县召开了广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）水土保持设施验收会。参加会议的有建设单位广西富凤鸡育种有限公司、施工单位广西众鑫空间建筑工程有限公司、监理单位广西益建工程建设监理有限责任公司、水土保持方案编制单位广西绿青蓝生态工程咨询有限公司、验收报告编制单位和水土保持监测单位广西景鹏科技有限公司及特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查阅了相关技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作的汇报、水土保持监测单位关于水土保持监测情况的汇报和验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及施工、监理、方案编制等单位的补充说明，经讨论，形成广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）位于南宁市隆安县城厢镇东信村那权

屯。本次验收范围建设内容为：建设鸡舍 7 栋，建设管理用房 2 栋，病疫防控用房 1 栋，淘汰鸡中转（平台）用房 1 栋，饲料配置用房 1 栋，种禽有机物处置生产设施用房 1 栋，生产场区内通道及绿化隔离带等配套设施。工程总占地 11.61hm<sup>2</sup>，均为永久占地。本工程土石方开挖总量为 9.31 万 m<sup>3</sup>，填方总量 9.31 万 m<sup>3</sup>，无借方，在施工过程中未剥离表土，后期无表土回覆，因此本项目后期整治覆土采用外购方式，水土流失防治责任明确由运营方负责，无弃方。本工程总投资为 16000 万元，土建投资 6220 万元。

工程于 2019 年 7 月开工，2024 年 6 月完工，总工期为 60 个月。

#### （二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020 年 8 月 14 日，《隆安县水利局关于广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目水土保持方案报告书的行政许可决定书》（隆水批〔2020〕33 号文）对本工程水土保持方案予以行政许可。本工程不涉及水土保持方案变更。

#### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目无独立水土保持初步设计及水土保持施工图，相关内容包含于施工图中，广西众鑫空间建筑工程有限公司对广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）进行总平图设计。

#### （四）水土保持监测情况

2020年1月，建设单位委托广西景鹏科技有限公司开展了本工程水土保持监测工作，通过现场调查及查阅有关资料，编制了《广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中水土流失治理度97.50%、土壤流失控制比1.0、林草植被恢复率96.76%、林草覆盖率23.17%。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

2022年1月，建设单位委托广西景鹏科技有限公司开展了水土保持设施验收工作。2024年7月，广西环投科技发展有限公司编制完成了《广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论：建设单位基本按照水土保持方案和批复要求落实了水土保持各项措施，水土保持措施布局合理，工程质量达到了设计标准，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值。工程水土保持设施具备验收条件，同意组成验收。

#### （六）验收结论

工程在实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合

水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

建议建设单位进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、广西富凤鸡育种有限公司（富凤集团）产业扶贫示范园之种禽良种繁育基地项目（一期、二期）水土保持设施验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 名	备注
组 长	李国忠	广西富凤鸡育种有限公司	项目负责人		建设单位
组 员	谭明莹	广西景鹏科技有限公司	助 工		水土保持设施验收报告编制单位
	农怀顺	广西景鹏科技有限公司	助 工		水土保持监测单位
	陈勇杰	广西众鑫空间建筑工程有限公司	项目负责人		施工单位
	闭永兴	广西益建工程建设监理有限责任公司	项目负责人		监理单位
	柯安林	广西绿青蓝生态工程咨询有限公司	项目负责人		水土保持方案编制单位
	李 茂	广西水土保持监测站	高 工		特邀专家